



راهنمای نصب درایور در ویندوز ۸ - ۶۴ بیت:

بعد از پایان نصب پروگرامر را به کابل USB وصل کنید . با کلیک در گوشه بالا و راست صفحه نمایش گزینه Settings را انتخاب کنید و سپس Control Panel و از کنترل پنل System و در داخل آن Device Manager را باز کنید در آن پروگرامر بعنوان Unknown Device با علامت زرد نمایش داده میشود روی آن کلیک چپ کنید .


۱- گزینه Update Driver Software را انتخاب کنید.



۲- سپس در پنجره باز شده دومین گزینه را مطابق عکس انتخاب کنید



۳- در پنجره باز شده دومین گزینه را مطابق عکس انتخاب کنید و Next را بزنید.



۴- از لیست Jungo را انتخاب کنید و سپس Next را بزنید.



۵- مدل را WinDriver انتخاب کنید و سپس Next را بزنید.

